

Nokia Bluetooth Headset BH-110U: Návod na použitie

Úvod

O headsete

Bluetooth headset Nokia BH-110U vám umožňuje uskutočňovať a prijímať hovory bez použitia rúk, a to dokonca aj v prípade, ak používate dva mobilné telefóny súčasne.

Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.

⚠ Výstraha:

Tento výrobok obsahuje malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.


Niektoré súčasti výrobku sú magnetické. Výrobok môže priťahovať kovové materiály. Nekladte do blízkosti výrobku kreditné karty ani iné magnetické pamäťové médiá, pretože môže dôjsť k vymazaniu informácií, ktoré sú na nich uložené.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Prečítajte si tiež používateľskú príručku prístroja, ktorý pripájate k výrobku.

O pripojení Bluetooth

Technológiu Bluetooth môžete použiť na vytvorenie bezdrôtového pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad k mobilným telefónom.


Zariadenia nemusia byť priamo na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť nesmie prekročiť 10 metrov (33 stôp). Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné elektronické zariadenia môžu mať negatívny vplyv na spojenie.



Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje nasledovné profily: Headset Profile (HSP) 1.1, Handsfree Profile (HFP) 1.5. O kompatibilitě iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Začíname

Tlačidlá a súčasti



- 1 Zásuvka na nabíjačku
- 2 Indikátor
- 3 Mikrofón
- 4 Multifunkčné tlačidlo
- 5 Slúchadlo
- 6 Strmeň

Nabíjanie batérie

Pred použitím headsetu musíte nabiť batériu.

! Výstraha:

Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Microsoft Mobile pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Použitie neschválených nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo.

- 1 Zapojte kábel USB do konektora USB nabíjačky. Nabíjačku zapojte do zásuvky v stene.
- 2 Kábel nabíjačky zapojte do zásuvky na nabíjačku na headsete. Keď je batéria úplne nabitá, farba indikátora sa zmení z červenej na zelenú.
- 3 Odpojte nabíjačku najskôr od headsetu a potom od zásuvky v stene.

Keď odpájate nabíjačku, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Úplne nabitá batéria vydrží až 6 hodín hovoru alebo až 120 hodín v pohotovostnom režime.

Ak je batéria takmer vybitá, headset približne každých 5 minút pípne a začne blikať červený indikátor. Počas nabíjania svieti červený indikátor.

Kontrola stavu nabitia batérie

Ubezpečte sa, že headset je zapnutý, a stlačte . Zelený indikátor znamená, že batéria je dostatočne nabitá. Ak svieti žltý indikátor, batériu bude treba čoskoro dobiť. Ak svieti červený indikátor, nechajte batériu nabíť.

Zapnutie a vypnutie headsetu

Zapnutie

Stlačte a 2 sekundy podržte . Headset zapípa a jedenkrát blikne zelený indikátor.

Headset sa pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu. Ak ste headset ešte nikdy nespárovali so žiadnym zariadením alebo ak ste párovania zmazali, aktivuje sa režim párovania.

Vypnutie

Stlačte a 5 sekúnd podržte . Headset zapípa a jedenkrát blikne červený indikátor. Ukončia sa aktívne hovory.

Ak sa headset do 30 minút nepripojí k žiadnemu zariadeniu, vypne sa.

Spáročovanie a pripojenie headsetu k telefónu

Pred používaním sa headset musí spárovať a pripojiť ku kompatibilnému telefónu.


- 1 Headset vypnete stlačením a podržaním  na 5 sekúnd.
- 2 Zapnite telefón, s ktorým chcete spárovať headset.
- 3 Ak ste headset ešte nikdy nespárovali so žiadnym zariadením alebo ak ste zmazali zoznam spárovaných zariadení, headset zapnite.
Ak ste headset už predtým párovali s niektorým zariadením, na 5 sekúnd stlačte a podržte .
Aktivuje sa režim párovania a začne rýchlo blikať zelený indikátor.
- 4 Do troch minút aktivujte v telefóne pripojenie Bluetooth a nastavte ho na vyhľadávanie zariadení Bluetooth. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k telefónu.
- 5 V zozname nájdenných zariadení vyberte headset.
- 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód **0000**.

Headset môžete spárovať až s ôsmimi kompatibilnými telefónmi, no naraz môže byť pripojený maximálne k dvom telefónom.


V prípade niektorých telefónov je po spárovaní potrebné ešte osobitne vytvoriť spojenie.

Nosenie headsetu

Ak chcete headset používať so strmeňom na ucho, pripojte ho k headsetu. Ak chcete strmeň odpojiť, jemne ho vytiahnite z headsetu.



Nasad'te si strmeň poza ucho a slúchadlo si jemne zatlačte do ucha. Starostlivo si nasad'te strmeň poza ucho, aby dobre sedel. Headset si nasmerujte k ústam.



Uskutočňovanie hovorov

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Ak chcete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom headsetu, pripojte ho k telefónu.

Uskutočnenie hovoru

uskutočnite hovor bežným spôsobom.

Prijatie hovoru

Stlačte .

Ukončenie hovoru

Stlačte .

Odmietnutie hovoru

Dvakrát stlačte .

Prepnutie hovoru medzi headsetom a telefónom

Stlačte a 2 sekundy podržte .

Ak telefón v spojení s headsetom tieto funkcie podporuje, môžete opakovať volanie na posledné volané číslo alebo použiť hlasovú voľbu.

Opakované volanie na posledné volané číslo

Keď práve neprebíha žiadny hovor, dvakrát stlačte .

Použitie hlasovej voľby

Keď práve neprebíha žiadny hovor, na 2 sekundy stlačte a podržte  a postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke k telefónu.

Úprava hlasitosti

V pripojenom telefóne nastavte požadovanú hlasitosť. Vybratá úroveň hlasitosti sa uloží ako minimálna úroveň hlasitosti pre telefón, ktorý je práve pripojený k headsetu.

Párovanie headsetu a jeho pripojenie k dvom telefónom

Pri prvom použití sa headset automaticky pripojí k telefónu. Headset môžete tiež pripojiť k inému telefónu a spravovať pomocou neho hovory v osobnom a pracovnom telefóne súčasne.

- 1 Headset vypnete stlačením a podržaním  na 5 sekúnd.
- 2 Ak chcete aktivovať režim párovania, na 5 sekúnd stlačte a podržte . Potom headset spáruje s telefónom.
- 3 Skontrolujte, či je pripojenie Bluetooth aktivované v oboch telefónoch a vypnite a opätovne zapnite headset. Headset sa pripojí k oboj telefónom.

Uskutočňovanie hovorov pomocou dvoch telefónov

Ak je headset pripojený k dvom telefónom, môžete uskutočňovať hovory pomocou oboch telefónov súčasne.

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a prijatie hovoru v druhom telefóne

Stlačte .

Podržanie prebiehajúceho hovoru a prijatie hovoru v druhom telefóne

Stlačte a 2 sekundy podržte .

Prepínanie medzi aktívnymi a podržanými hovormi

Stlačte a 2 sekundy podržte .

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a aktivovanie podržaného hovoru

Stlačte .

Ak opakujete hovor alebo použijete hlasovú voľbu, hovor sa uskutoční prostredníctvom telefónu, v ktorom ste mali posledný aktívny hovor s použitím headsetu.

Nastavenia

Zmazanie nastavení párovania zariadenia

- 1 Headset vypnete stlačením a podržaním  na 5 sekúnd.
- 2 Stlačte a 9 sekúnd podržte . Headset dvakrát pípne a červený a zelený indikátor striedavo blikajú.

Po vymazaní párovaní headset prejde do režimu párovania.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Informácie o batérii a nabíjačke

Tento prístroj má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu z prístroja vybrať, mohli by ste prístroj poškodiť.

ZDRUŽĽIVÍ POĽNILNIKI Napravo poľnite s poľnilnikom kateri koli poľnilnik Nokia micro USB. Vrste vtičev se lahko razlikujejo. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje.

Údaje o dostupnej dobe hovoru a pohotovostnej dobe sú iba orientačné. Skutočné časové intervaly závisia napríklad od nastavenia zariadenia, používaných funkcií, stavu batérie a teploty okolia.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebývanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Nabíjačku používajte iba na účely, na ktoré je určená. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je nabíjačka poškodená, nechajte si ju pred ďalším používaním skontrolovať v servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak váš prístroj namokne, nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. .

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odnieť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o ochrane životného prostredia nájdete v eko-profile výrobku na stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že tento výrobok BH-110U spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

CE 0979

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Microsoft je ochranná známka skupiny spoločností Microsoft. Nokia je registrovanou ochrannou značkou spoločnosti Nokia Corporation. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannou známkou príslušného vlastníka.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie informácie získate od predajcu. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

/1.2. Vydanie SK